Alea M50 Instrukcja

Montaż wentylatorów



Montaż napędów

otwórz panel boczny i wyjmij zaślepkę napędu 5,25″

włóż napęd od przodu

przykręć napęd z obu stron

Montaż napędów 2,5”

odkręć śruby mocujące

uchyl koszyk w lewą stronę

wyjmij tackę 2,5″

tacka 2,5″

włóż napęd 2,5″ do tacki

przykręć napęd od spodu

Alea M50 Instrukcja

Montaż napędów 3,5”

koszyk napędów 3,5”

wysuń tackę z koszyka

tacka 3,5”



rozsuń tackę na boki

umieść dysk w tacce, zsuń ją
z powrotem dokręć dysk

wsuń tackę do koszyka
i zamontuj śrubką

Podłączanie złącza USB 3.0

złącze wewnętrzne USB 3.0



podłącz złacze do płyty głównej

złącze USB 3.0 na panelu górnym

Podłączanie czytnika kart i USB 2.0

złącze czytnika kart



podłącz oba złącza opisane USB
do gniazd na płycie głównej



czytnik kart i USB 2.0
na panelu górnym